



Żelbet nieuszkodzony	①
Skorodowany pręt zbrojeniowy	②
Oczyszczony pręt zbrojeniowy	③
Pierwsza warstwa BOLIX AKO	④
Druga warstwa BOLIX AKO	⑤
Preparat szepny BOLIX SCS	⑥
Zaprawa do reprofilacji BOLIX WB	⑦
Szpachla cementowa BOLIX SPN	⑧
Siatka zbrojąca BOLIX HD 158/S	⑨
Podkład tynkarski	⑩
Tynk cienkowarstwowy	⑪

Rozwiązanie naprawcze żelbetu na balkonach, zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej, reprofilacja ubytków.

Nazwa rysunku
System naprawy żelbetu na balkonach

Nr rysunku

Rysunek stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach technicznych BOLIX.

Data wykonania rysunku
12.2016

BOLIX[®]

BOLIX S.A.

ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
e-mail: dtok@bolix.pl
www.bolix.pl