

BOLIX HD 335/P



Броневая щёлочестойкая сетка из стеклянного волокна

надо выполнить вторую дополнительную армировку сеткой BOLIX HD 158/S или BOLIX HD 174/S.

ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Седует соблюдать указания, содержащиеся в Технических картах продуктов, с которыми будет применяться армирующая сетка BOLIX HD 335/P.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Вид переплетения: ганзейский

Длина:

≥ 25 м

Ширина:

1,0 м (±10%)

Цвет:

Оранжевый

Размеры ячеек в свету:

4,7 x 5,6 мм (±10%)

Поверхностная масса:

367 (±18) г/м²

Содержание золы:

80,6 (±4) %

Разрывная нагрузка вдоль основы и утка, испытанная на образцах после 28 дней хранения в:

- Лабораторных условиях: ≥ 100 N / mm
- Щелочном растворе: ≥ 60 N / mm

Относительное удлинение вдоль основы и утка при разрыве, испытанное на образцах после 28 дней хранения в:

- Лабораторных условиях: 5,1 (±0,51)%
- Щелочном растворе: 2,9 (±0,29)%

Остаточное значение напряжения вдоль основы и утка:

≥ 50% значения в лабораторных условиях

Упаковки:

рулон: 25 м

Количество упаковок на поддоне:

30 рулонов

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД:

1,0 м² сетки / 1 м² поверхности фасада

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых упаковках при темп. от +5°C до +50°C в вертикальной позиции. Защищать от сжатия. Хранить в месте, не доступном для детей.

СОСТАВ:

Стеклянное волокно, покрытое щёлочестойкой дисперсией.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и правил по технике и охране труда (BHP). В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- щёлочестойкая
- жёсткое переплетение
- высокая грамматура 367 гм/м²
- экстремальная ударопрочность – даже свыше 150J – в решении BOLIX HD EXTREME

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

- для выполнения армированных слоёв в утеплительных системах наружных стен в технологии ETICS,

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Перед выполнением армированного слоя в утеплительных системах

Через мин. 48 ч. после приклеивания (касается массы/клеевых растворов BOLIX) пенополистирольные плиты следует отшлифовать крупнозернистой наждачной бумагой или тёркой для для пенополистирола, а затем тщательно обеспылить. Тарелки механических соединений зашпаклевать. Закрепить в растворе/клеевой массе для затопления сетки (напр. BOLIX U) оконные наугольники, дилатационные профили, «диагональные» сетки в оконных и дверных проёмах, и т.п. и оставить до высыхания. Поверхность приклеенных пенополистирольных плит должна быть ровной и беспрерывной. Щели между плитами по всей толщине утепления должны быть заполнены пенополистиролом или низкоупругой полиуретановой пеной BOLIX PM-L или BOLIX ZP.

ВНИМАНИЕ!

Не оставлять открытыми пенополистирольные плиты на длительное время, что может привести к повреждению их поверхности УФ-излучением, а в результате этого к ухудшению адгезии раствора/клеевой массы. Если на поверхности пенополистирола появится пылящий пожелтевший слой или если пенополистирольные плиты подвергаются воздействию солнечных лучей в течение более 7 дней, в таких случаях необходимо плиты отшлифовать и обеспылить.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Готовый раствор/клеевую массу нанести непрерывным слоем толщиной ок. 3-4 мм или при помощи зубчатого полутёрка (зубья 8-10 мм), после чего утопить сетку BOLIX HD 335/P таким образом, чтобы она была равномерно напряжена и полностью затоплена в растворе/массе. Соседние ленты броневой сетки BOLIX HD 335/P укладывать по горизонтали, без нахлеста. Сетки не укладывать вне оконной рамы или откоса.

Сетка из стеклянного волокна BOLIX HD 335/P не может применяться как единственная сетка в армирующем слое, всегда

Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixa
www.bolix.pl

BOLIX®